

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 456

Cut resistant glove, nitrile/waterbased PU, palm-dipped, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex, 1.3 gg, smooth finish, cut resistance level 5, Cat. II, white, grey, breathable back, water and oil repellent palm and knuckle, for assembly work



EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X43C

EN 420:2003+A1:2009



BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDLHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN

EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd Min. 0; Max. 5
C. Rivsmotstånd Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Hansken är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett fån monteringsarbeten.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Max. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)

EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR
ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

FÄRE VATTENTVÄTTAS
TVÄTT 40°C
SÖMSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ STRYKNING

EJ TORKTUMLING

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskedesign eller materiale

BEKYLTELSEHANSKERS MOT MEKANISKE RISIKO
Genomsnit angivelsesniveauer er målt fra håndryggens område.

EN 388:2003
A. Slidstyrke Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
BEKYLTELSEHANSKERS - GRENELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerstykkens gennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
BEKYLTELSEHANSKERS - GRENELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerstykkens gennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (Bestemt)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

ADVÄRSEL Detta produkt är utvecklat till att yda beskyttelse, specificerat i PPE 89/686/EEC, med de detaljerade resultat vid nedanför. Husk dog alltid, att intet PPE produkt kan yda 100 % beskyttelse, och der skald udsættelse for sigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspjæler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Håndskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med beskyttede dele. EN 511:2006 Hvis handskens indeholder separate dele som ikke er en permanent del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelse niveauet kun henviser til det færdige produkt. Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal beskyttelse niveauet ved valg af velegnet håndskedesign. EN 511:2006 Bilag B i Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. For handsker med to eller flere lag afspjæler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydeevnen i det ydreste lag.

PASSFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidens. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begynder bevægelsen og giver ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARENING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. **INSPEKTION FÖR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGÖRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengöring. Håndsker markeret med et vaske symbol har igennem en standardiseret test opfyldt kontinuerlig ydeevne efter vask. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning, **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals til tvivls tilfælde.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING KATEGORI II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 5
B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 4
C. Tear resistance Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN 420: 2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Convective cold Min. 0; Max. 4
B. Contact cold Min. 0; Max. 4
C. Water penetration 0 (Fail) / 1 (Pass)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

DO NOT WASH
DO NOT IRON

DO NOT DRY CLEAN
MACHINE WASH
40°C, SOFT CYCLE
(ALT. 40°C)

DO NOT TUMBLE DRY

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. EN 511:2006: If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B Table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in a flammable or explosive atmosphere or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10° - +30°C. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Alla tasu suojatustasun vähimmäistaso
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei soveltu käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen

Mekaanisilla vaaroilla suojaavat käsineet
Suojatustasot mitataan käsitteen kämmenosa alueelta.

EN 388:2003
A. Hankaussietävyys Min. 0; Maks. 4
B. Viillonkestävyys Min. 0; Maks. 4
C. Repäisykestävyys Min. 0; Maks. 4
D. Puhkaussietävyys Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuntokäsitteily/ormingfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Käsine on lyhyempi kuin standardin vaatimus. Tämä voi vaikuttaa eduskäytön mukaisuuteen esim. asennustöihin.

EN 420: 2003 + A1:2009
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuntokäsitteily/ormingfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

FÄRE VATTENTVÄTTAS
TVÄTT 40°C
SÖMSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ STRYKNING

EJ TORKTUMLING

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Alla tasu suojatustasun vähimmäistaso
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei soveltu käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen

Mekaanisilla vaaroilla suojaavat käsineet
Suojatustasot mitataan käsitteen kämmenosa alueelta.

EN 388:2003
A. Hankaussietävyys Min. 0; Maks. 4
B. Viillonkestävyys Min. 0; Maks. 4
C. Repäisykestävyys Min. 0; Maks. 4
D. Puhkaussietävyys Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuntokäsitteily/ormingfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Käsine on lyhyempi kuin standardin vaatimus. Tämä voi vaikuttaa eduskäytön mukaisuuteen esim. asennustöihin.

EN 420: 2003 + A1:2009
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuntokäsitteily/ormingfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

FÄRE VATTENTVÄTTAS
TVÄTT 40°C
SÖMSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ STRYKNING

EJ TORKTUMLING

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskedesign eller materiale

BEKYLTELSEHANSKERS MOT MEKANISKE RISIKO
Genomsnit angivelsesniveauer er målt fra håndryggens område.

EN 388:2003
A. Slidstyrke Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
BEKYLTELSEHANSKERS - GRENELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerstykkens gennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
BEKYLTELSEHANSKERS - GRENELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerstykkens gennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (Bestemt)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

ADVÄRSEL Detta produkt är utvecklat till att yda beskyttelse, specificerat i PPE 89/686/EEC, med de detaljerade resultatene som beskrives nedenfor. Husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier og andre helsefarlige situasjoner. Nivået på ydeevne gjelder kun nye produkter. Denne informasjon avspjæler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Håndskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med beskyttede dele. EN 511:2006 Hvis handskens indeholder separate dele som ikke er en permanent del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelse niveauet kun henviser til det færdige produkt. Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal beskyttelse niveauet ved valg af velegnet håndskedesign. EN 511:2006 Bilag B i Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. For handsker med to eller flere lag afspjæler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydeevnen i det ydreste lag.

PASSFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidens. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begynder bevægelsen og giver ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARENING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. **INSPEKTION FÖR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGÖRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengöring. Håndsker markeret med et vaske symbol har igennem en standardiseret test opfyldt kontinuerlig ydeevne efter vask. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning, **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals til tvivls tilfælde.

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKT SPECIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Verbrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLEGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test taktillert/fingerstykkensgjennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer zu erhöhen den Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu tun.

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Max. 4
C. Vattenomringning 0 (nicht bestemt)
D. (bestanden)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

WARNINGS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PSA 89/686/EEC zu geben. Die gemessenen Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten, kein einzelnes Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung kann vollständigen Schutz bieten. In allen Risikosituationen ist immer mit höchster Vorsicht zu handeln. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbendete, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder unsicheren Teilen einer Maschine verwenden. Einziges Fall: LT (EN 511:2006) beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuhes. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhes ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN 342:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem waschbaren Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGIEN:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskravet til ydeevne for denne individuelle fare
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKOER
Beskyttelsesnivået måles i området i håndflaten på hanske.

EN 388:2003
A. Slitasjemotstand Min. 0; Maks. 4
B. Sårerbestandighet Min. 0; Maks. 4
C. Rivmotstand Min. 0; Maks. 4
D. Punkteringsmotstand Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
VERNEHANSKER - GRENELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved monteringsarbeid.

EN 420: 2003 + A1:2009
VERNEHANSKER - GRENELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (ikke godkjent)
D. (godkjent)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

ADVÄRSEL Detta produkt är utvecklat för att ge dig beskyttelse som specificerat i PPE 89/686/EEC med de detaljerade resultatene som beskrives nedenfor. Husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier og andre helsefarlige situasjoner. Beskyttelsefaktor er på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes under bruk og siltage feks høy temperatur og degerasjon. Ikke bruk disse hanskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har beskyttede deler. Om handskene består av flere materialer, gjelder verdien i EN 511:2006 samtlige materialer sammen. Man må vurdere den maksimale eksponeringsnivået ved valg av egnet hanske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B1 viser ulike parametre som bør tas hensyn til. Studier har vist sammenheng mellom disse parametrene og den grad av isolering som trengs for å beskytte mot kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på slike data. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materialet.

PASSFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidens. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelse og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bør lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10 °C - +30 °C. **KONTROLL FÖR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må der for kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGÖRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe genstander for å rengjøre hanskene. Håndsker merket med vaskesymbol, har gjennom standardiserte tester, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen i det enkelte land. Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

EN 420: 2003
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved monteringsarbeid.

EN 420: 2003 + A1:2009
VERNEHANSKER - GRENELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (ikke godkjent)
D. (godkjent)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

Protivoporézne perlatki, nitrimil-polimuretán, na vodnoj osnovi, oblička oblasti ladoni, tehnologija CRF™, niti iz steklovolokna, neilon, polimerster, spandeks, plovnost vjazki 13 88, prosta oblička, uroven zaštiti ot porozov 5, Cat. II, svet belij/serbij, ventilirujemaja tylnaja strana ladoni, ustajovne k vode i maslam oblasti ladoni i sustavov palcevoj, dla sboronyh rabot



- EN 407 XLXXXX
- EN 388:2016 4X43C
- EN 420:2003+A1:2009
- Mn ot prokolov, porozov
- Mi ot istiraniya
- Tn 100 ot kontakta s nagretyimi poverxnostjami ot 40 do 100° C

ROKUNY K PŘEDNÍ STRANĚ
KATEGORIE II / PROUDIVÝ RIZIKO
PRO INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VZ PŘEDNÍ STRÁNKOU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ PÍKTOGRAMŮ
0 = Pod mírnými úrovní výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí
X = Někdy nebo zřídka testu nebo je testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiál rukavice

OCHRANĚNÉ RUKAVICE CHRANÍCÍ PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY
Úrovní ochrany jsou měřeny v oblasti dlaně rukavice.

- A. Odolnost vůči oděru Min. 0, Max. 4
- B. Odolnost vůči prořezu Min. 0, Max. 5
- C. Odolnost vůči přetržení Min. 0, Max. 4
- D. Odolnost vůči propichu Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů: Min. 0, Max. 5

EN 420: 2003 Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost pro volnější úchop, například při jemné montáži dílů.

EN 420: 2003 OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů: Min. 0, Max. 5

EN 511:2006 A. Konvективный холод Min. 0, Max. 4 B. Контактный холод Min. 0, Max. 4 C. Проникновение воды (охлаждение) 1 (проход)

EN 16350:2014 OCHRANĚNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

- STIRKA ZAPŘEDHĚNÁ
- STIRKA PŘI 40 °C MĚKÝ REŽIM
- NEJAZY SUCITĚ V SUŠILNÉM KAMĚRE
- NE GLADITĚ
- NE POUŽÍVAT CHEMICKOU ČISTKU

INSTRUCCIONES DE USO
CATEGORÍA II / DISEÑO INTERMEDIO
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACIÓN DE LOS PÍCTOGRAMAS
0 = 0 por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado
X = no sometido a prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

- EN 388:2003 A. Resistencia a la abrasión Min. 0, Max. 4 B. Resistencia a los cortes por hoja Min. 0, máx. 5 C. Resistencia al desgarro Min. 0, máx. 4 D. Resistencia a la perforación Min. 0, máx. 4

EN 420: 2003 GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital: Min. 1, máx. 5

EN 420: 2003 El guante es más corto que el guante estándar con el fin de mejorar el confort para fines especiales, por ejemplo, trabajos de montaje de precisión.

EN 420: 2003 + A1:2009 GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital: Min. 0, máx. 5

EN 511:2006 A. Frío convector Min. 0, Max. 4 B. Frío por contacto Min. 0, Max. 4 C. Penetración de agua (húmedo), 1 (aprobado)

EN 16350:2014 GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

INSTRUKCIJA ZA EKSPLOATACIJU
KATEGORIJA II / PROUDIVNIY DIZAJN
INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TITULJNOJ STRANICI

Pređe ispol'zovanjem produkta vnimatel'no oznamoknete s dannoj instrukcijoj

POJASNEŇIA K SIMBOLAM
0 = niže minimalnogo úrovnja uslojnosti k danomju riziku
X = model' ne pređavljena za testa niti metoda, testiruvaniya ne prigodni za dannoj model'

ZASHITNIY PERLATKI OT MECHANICKIY RISIKOV
Uroviñ zeffektivnosti izmerjajutsja v oblasti dlannoj časti perlatki.

- EN 388:2003 A. Ustojčivost k istiraniju Min. 0, Max. 4 B. Ustojčivost k porazanju Min. 0, Max. 5 C. Ustojčivost k razryvu Min. 0, Max. 4 D. Ustojčivost k prokomy Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 ZASHITNIY PERLATKI – OBŠIČNE TREBOVANJA I METODY ISPYTANJA
Test na podojbnost' palca: Min. 0, Max. 5

EN 420: 2003 Danne perlatki kerne stamovniki, i v nix udobnee vykolnaja rabota opredelennogo t'p'a, naprimer, tonuju sborku.

EN 420: 2003 + A1:2009 ZASHITNIY PERLATKI – OBŠIČNE TREBOVANJA I METODY ISPYTANJA
Test na podojbnost' palca: Min. 0, Max. 5

EN 511:2006 A. Konvективный холод Min. 0, Max. 4 B. Контактный холод Min. 0, Max. 4 C. Проникновение воды (охлаждение) 1 (проход)

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES

- STIRKA ZAPREĐHĚNÁ
- STIRKA PŘI 40 °C MĚKÝ REŽIM
- NEJAZY SUCITĚ V SUŠILNÉM KAMĚRE
- NE GLADITĚ
- NE POUŽÍVAT CHEMICKOU ČISTKU

KASUTUSJUHISED
KATEGORIA II / KAITSEKS MEHAANILISE OHTUDE JA KÜLMA EEST
ÜKSIKASJALG TOOTENO LÕHTE ELESLEHT

Lugege enne antud toote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt.

PILITDE SELGITUS
0 = Antud individuaalsi kohta alla minimaalse tootmisvõtmase.
X = Ei esitatud testimiseks või testimeetod polevad kindla disaini või materjali jaoks sobilik!

MEHAANILISE OHTUDE EEST KAITSVAD KINDAD
Kaitsetaset mõeldakse kinda peopesa piirkonnas.

- EN 388:2003 A. Kulumiskindlus Min. 0, Max. 4 B. Lõhkemiskindlus Min. 0, Max. 5 C. Rebemiskindlus Min. 0, Max. 4 D. Tõrjumiskindlus Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 KAITSEKINDAD - ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETOD
Lõikuvõtte: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 Kaitsetaseme tõstmiseks on ette nähtud lisatõstmise standardseid kindaid lihtsasti.

EN 420: 2003 + A1:2009 KAITSEKINDAD - ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETOD
Lõikuvõtte: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006 A. Vastupidavus külmale Min. 0, Max. 4 B. Kontaktkülmus Min. 0, Max. 4 C. Veeõrnsus (hümneld) 1 (Pisuv)

EN 16350:2014 KAITSEKINDAD – ELEKTROSTATILISED OMADUSED

CONCEPTION D'EMPLOI
CATÉGORIE II / MODE D'EMPLOI
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non testés ou méthode d'essai inutilisable non adaptée au type de gant/matériau

EN 388:2003 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUE
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

- A. Résistance à l'abrasion Min. 0, Max. 4 B. Résistance à la coupe Min. 0, Max. 4 C. Résistance à la déchirure Min. 0, Max. 4 D. Résistance à la perforation Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003 Cela signifie que le gant est court ou qu'un gant standard affaiblit ou affaiblit un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420: 2003 + A1:2009 EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006 A. Froid de convection Min. 0, Max. 4 B. Froid de contact Min. 0, Max. 4 C. Infiltration de l'eau (Echec) 1 (Réussite)

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- STIRKA ZAPREĐHĚNÁ
- STIRKA PŘI 40 °C MĚKÝ REŽIM
- NEJAZY SUCITĚ V SUŠILNÉM KAMĚRE
- NE GLADITĚ
- NE POUŽÍVAT CHEMICKOU ČISTKU

HASZNÁLTALAJTÁS
II. KATEGÓRIA / KÖZPES KIVITEL
LÁSD: TERMSÉKSPECIFIKÁCIÓ INFORMÁCIÓ CÍMLAPJA

A termék használat előtt figyelmesen olvassa el a címkét az utasításokat.

A PIKTOGRAMOK MAGYARAZATA
0 = A minimális teljesítményérték alatt az adott veszélyre
X = Nem tesztelték, vagy a vizsgálati módszer nem volt megfelelő a kesztyű kivitele vagy anyaga szempontjából

YDŐKESZTŐY MEGHAKIK KÖKÖZKÖZŐ KILENKA
A védelmi szintek a kesztyű tenyer részén mérik.

- EN 388:2003 A. Koptásállóság Min. 0, Max. 4 B. Vágással szembeni ellenállás Min. 0, Max. 5 C. Szakításállóság Min. 0, Max. 4 D. Szúrás ellenállás Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 YDŐKESZTŐY - ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ujjgyűjtésgé: Test: Min. 1, máx. 5

EN 420: 2003 A kesztyű egy szabványos kesztyűnél rövidebb, hogy kényelmesebb legyen különleges célokra való használatra - például finom szerelési munkáknál.

EN 420: 2003 + A1:2009 YDŐKESZTŐY - ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ujjgyűjtésgé: Test: Min. 1, máx. 5

EN 511:2006 A. Áramlódé Min. 0, Max. 4 B. Érintéskülm Min. 0, Max. 4 C. Víz behatolása (nedves) 1 (megfelel)


EN 16350:2014 YDŐKESZTŐY - ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK





Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.


EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas


LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
 Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2003

 A. Resistência à abrasão
 Min. 0, Máx. 4
 B. Resistência ao corte de lâmina
 Min. 0, Máx. 2
 C. Resistência ao rasgamento
 Min. 0, Máx. 4
 D. Resistência à perfuração
 Min. 0, Máx. 4

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

 A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 511:2006

 A. Frio por convecção
 Min. 0, Máx. 4
 B. Frio de contacto
 Min. 0, Máx. 4
 C. Penetração de água
 0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

EN 16350:2014
LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na diretiva de EPI 89/686/CE, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 388:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Os Estudos têm estabelecido certas correlações entre esses parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2006 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2003 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. EN 16350:2014: A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

MERANIE A URČENIE VEĽKOSTI: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 z hľadiska pohodlia, veľkosti a obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú sťažovať pohyblivosť a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. **PREPRAVA A SKLADOVANIE:** Ideálne skladujte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 – +30 °C. **KONTROLA PRED POUŽITÍM:** Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovať optimálnu funkčnosť a mal by byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. **OŠTIENIE:** Nepoužívajte na čistenie rukavíc žiadne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Rukavice označené symbolom prania preukázali v štandardizovaných testoch nezmierenšnú výkonnosť po praní. **LIKVIDÁCIA:** V súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu predstaviť riziko z hľadiska alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 456

Cut resistant glove, nitrile/waterbased PU, palm-dipped, CRP® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex, 1,3 gg, smooth finish, cut resistance level 5, Cat. II, white, grey, breathable back, water and oil repellent palm and knuckle, for assembly work



EN 407
X1XXXX
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003+A1:2009



MATERIAL SPECIFICATION HPPE 36%, glass fibre thread 9%, nylon 9%, polyester 10%, elastane 5%, nitrile 20%

SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11

DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



ONLY FOR PERSONS BELONGING TO THE COMMUNITY CUSTOMERS UNIONS MEMBERS
ПОДРОБНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬную ИНФОРМАЦИЮ
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА И НАПРАВЛЕНИИ РАБОТЫ».



EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDLHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd Min. 0; Max. 5
C. Rivsmotstånd Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Handskens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett föremålsarbete.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Max. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)
A B C D

EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR
ELECTROSTATISKA EGENSKAPER
FÄRE VATTENTVÄTTAS TVÄTT 40 OC SKONSAMTVÄTT
EJ KEMTVÄTT EJ STRYKNING
EJ TORKTUMLING

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum niveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskedesign eller materiale

EN 388:2003
A. Slibestyrke Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0; Maks. 4
A B C D

EN 420: 2003
SKYDDSHANSKAR - GEMELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerfärdighet/motstånd: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Handskens är kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis föremålsarbete.

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)
A B C D

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN 420: 2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Convective cold Min. 0; Max. 4
B. Contact cold Min. 0; Max. 4
C. Water penetration 0 (Fail) / 1 (Pass)
A B C

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES
DO NOT WASH DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
DO NOT TUMBLE DRY

GERBRAUCHSANWEISUNG KATEGORIE II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKT-SPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PiktogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
SCHUTZSHANSCHEN - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie z.B. Feinmechanischen Arbeiten zu bieten.

EN 511:2006
A. Konvektivkälte Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkälte Min. 0; Max. 4
C. Wasserdurchdringung 0 (nicht bestanden) / 1 (bestanden)
A B C

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA KATSO ETUOSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Alltas suoritustasyy vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimetelmä ei soveltu käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen

EN 388:2003
A. Hankaussietävyys Min. 0; Max. 4
B. Viillonkestävyys Min. 0; Max. 5
C. Repäisykestävyys Min. 0; Max. 4
D. Puhkaussietävyys Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
SUOJAKÄSIEN - VLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutustukäsiyys/ormijärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Käsine on lyhyempi kuin standardin vaatimus. Tämä avulla voidaan edistää käyttökäytävää esim. asennustöihin.

EN 420: 2003 + A1:2009
SUOJAKÄSIEN - VLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutustukäsiyys/ormijärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivkylmyys Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkylmyys Min. 0; Max. 4
C. Vedennäpäisy 0 (Ei läpäisyä) / 1 (Läpäisyä)
A B C

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLLES RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Les anvisningerne nøye før du bruker dette produktet.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskravet til trykkesnivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2003
A. Slibestyrke Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighet Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighet Min. 0; Maks. 4
D. Punkteringsmotstand Min. 0; Maks. 4
A B C D

EN 420: 2003
VERNANSHSKER - GEMELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003
Handskens er kortere enn standard størrelsen og kan gi komfort for spesielle former som f.eks. ved fremtørringsarbeid.


EN 511:2006
A. Konvektiv kulde Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4
C. Vanngjennomtrengning 0 (Ikke godkjent) / 1 (Godkjent)
A B C


EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES


Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.


EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas


LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
 Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2003

 A. Resistência à abrasão
 Min. 0, Máx. 4
 B. Resistência ao corte de lâmina
 Min. 0, Máx. 2
 C. Resistência ao rasgamento
 Min. 0, Máx. 4
 D. Resistência à perfuração
 Min. 0, Máx. 4

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

 A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 511:2006

 A. Frio por convecção
 Min. 0, Máx. 4
 B. Frio de contacto
 Min. 0, Máx. 4
 C. Penetração de água
 0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

EN 16350:2014

LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na diretiva de EPI 89/686/CE, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 388:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Os Estudos têm estabelecido certas correlações entre esses parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2006 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2003 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. EN 16350:2014: A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

MERANIE A URČENIE VEĽKOSTI: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 z hľadiska pohodlia, veľkosti a obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú sťažovať pohyblivosť a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. **PREPRAVA A SKLADOVANIE:** Ideálne skladujte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 – +30 °C. **KONTROLA PRED POUŽITÍM:** Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovať optimálnu funkčnosť a mal by byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. **OŠTIENIE:** Nepoužívajte na čistenie rukavíc žiadne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Rukavice označené symbolom prania preukázali v štandardizovaných testoch nezmierenú výkonnosť po praní. **LIKVIDÁCIA:** V súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu predstaviť riziko z hľadiska alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 456

Cut resistant glove, nitrile/waterbased PU, palm-dipped, CRP® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex, 1,3 gg, smooth finish, cut resistance level 5, Cat. II, white, grey, breathable back, water and oil repellent palm and knuckle, for assembly work



EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X43C

EN 420:2003+A1:2009



BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDLHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd Min. 0; Max. 5
C. Rivmotstånd Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärlighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Hansken är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett fån monteringsarbeten.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärlighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydda Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydda Min. 0; Max. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)
A B C D

EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR
ELECTROSTATISKA EGENSKAPER
FÄRE VATTENVÄTTAS
TVÄTT 40°C
SÖMSAM VÄTT
EJ KEMTVÄTT
EJ STRYKNING
EJ TORKTUMLING

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum niveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskedesign eller materiale

BEKYLTELSEHANSKERS MOT MEKANISKE RISIKO
Genomsnit angivelsesniveauerne er målt fra håndryggens område.
EN 388:2003
A. Slibefærdighed Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0; Maks. 4
A B C D

EN 420: 2003
BEKYLTELSEHANSKER - GRENELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerstykkens gennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Hansken er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis monteringsarbejde.

EN 511:2006
A. Konvektivskydda Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydda Min. 0; Maks. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)
A B C D

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING KATEGORI II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.
EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN 420: 2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Convective cold Min. 0; Max. 4
B. Contact cold Min. 0; Max. 4
C. Water penetration 0 (Fail)
D. (Pass)
A B C D

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
DO NOT WASH
DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN
MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKEIN SELLITYS
O = Alla tasu suorituskynn vähimmäistason tiettyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimetelmä ei sovelly käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen

MEKAANISILLA VAAROILLA SUOJAAMAT KÄSIKINEET
Suojatasot mitataan käsineen kämmenosa alueelta.
EN 388:2003
A. Hankauskäsitävyys Min. 0; Max. 4
B. Villonkestävyys Min. 0; Max. 5
C. Repäisykestävyys Min. 0; Max. 4
D. Puhkauskäsitävyys Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
SUOJAKÄSIKINEET - VLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutustukäsitävyys/orminpitävyys: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Käsine on lyhyempi kuin standardin vaatimus, mikä voi vaikuttaa mukautukseen erityisesti ohjelmien ja ohjelmien käyttöön.

EN 420: 2003 + A1:2009
SUOJAKÄSIKINEET - VLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutustukäsitävyys/orminpitävyys: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydda Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydda Min. 0; Max. 4
C. Vedenläpäisy 0 (Ei läpäisyä)
D. (Godkänt)
A B C D

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES
DO NOT WASH
DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN
MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKT SPECIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.
EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0; Max. 4
A B C D

EN 420: 2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test taktillert/fingerstykkensgjennemsnit: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer ein erhöhtes Komfort bei speziellen, wie z.B. Feinmontagenarbeiten zu bieten.

EN 511:2006
A. Konvektivkälteschutz Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkälteschutz Min. 0; Max. 4
C. Wasserdurchdringung 0 (nicht bestanden)
D. (bestanden)
A B C D

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES
DO NOT WASH
DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN
MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Les anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskravet til trykkesnivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKOER
Beskyttelsesnivåen måles i området i håndflatens på hanske.
EN 388:2003
A. Slibtasjmotstand Min. 0; Maks. 4
B. Slikeresistens Min. 0; Maks. 4
C. Rivmotstand Min. 0; Maks. 4
D. Punkteringsmotstand Min. 0; Maks. 4
A B C D

EN 420: 2003
VERNEHANSKER - GRENELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfärlighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan gi økt komfort for spesielle former som f.eks. ved monteringsarbeid.

EN 511:2006
A. Konvektiv kulde Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4
C. Vanngjennomtrengning 0 (ikke godkjent)
D. (godkjent)
A B C D


EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
ELECTROSTATIC PROPERTIES
DO NOT WASH
DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN
MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
DO NOT TUMBLE DRY


12 PAIRS
8 MEDIUM
ONLY FOR PERSONAL ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS UNIFORM MEMBERS
PRODUCED AND DISTRIBUTED BY EJEJENDALS A/S
«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАКУПКИ»
EJEJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com


Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.


EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas


LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
 Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2003

 A. Resistência à abrasão
 Min. 0, Máx. 4
 B. Resistência ao corte de lâmina
 Min. 0, Máx. 2
 C. Resistência ao rasgamento
 Min. 0, Máx. 4
 D. Resistência à perfuração
 Min. 0, Máx. 4

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

 A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 511:2006

 A. Frio por convecção
 Min. 0, Máx. 4
 B. Frio de contacto
 Min. 0, Máx. 4
 C. Penetração de água
 0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

EN 16350:2014

LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na diretiva de EPI 89/686/CE, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 388:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Os Estudos têm estabelecido certas correlações entre esses parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2006 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2003 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. EN 16350:2014: A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

MERANIE A URČENIE VEĽKOSTI: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 z hľadiska pohodlia, veľkosti a obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú sťažovať pohyblivosť a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. **PREPRAVA A SKLADOVANIE:** Ideálne skladujte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 – +30 °C. **KONTROLA PRED POUŽITÍM:** Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovať optimálnu funkčnosť a mal by byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. **OŠTIENIE:** Nepoužívajte na čistenie rukavíc žiadne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Rukavice označené symbolom prania preukázali v štandardizovaných testoch nezmierenšnú výkonnosť po praní. **LIKVIDÁCIA:** V súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu predstaviť riziko z hľadiska alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 456

Cut resistant glove, nitrile/waterbased PU, palm-dipped, CRP® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex, 1,3 gg, smooth finish, cut resistance level 5, Cat. II, white, grey, breathable back, water and oil repellent palm and knuckle, for assembly work



EN 407
X1XXXX
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003+A1:2009



MATERIAL SPECIFICATION HPPE 36%, glass fibre thread 9%, nylon 9%, polyester 10%, elastane 5%, nitrile 20%

SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11

DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



12 PAIRS

ONLY FOR PERSONAL ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS UNIFORM MEMBERS
ПОДРОБНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬную ИНФОРМАЦИЮ
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТОВ И НАРУШЕНИИ»



EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDLHÖG RISIKO SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd Min. 0; Max. 5
C. Rivmotstånd Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Handskens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett föremålsarbete.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Max. 4
C. Vatten genomträngning 0 (Godkänt)

EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR
ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

- FÄRE VATTENVÄTTAS (40°)
- TVÄTT 40°C SKONSAMTVÄTT
- EJ KEMTVÄTT (EJ STRYKNING)
- EJ TORKTUMLING
- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskedesign eller materiale

BEKYLTELSEHANSKERS MOT MEKANISKE RISIKO
Genomsnit angivelsesniveauerne er målt fra håndryggens område.

EN 388:2003
A. Slidstyrke Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
BEKYLTELSEHANSKAR - GENSERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerstyrdøgnbestemmelse: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Handskens är kortare än standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fæmteringsarbejde.

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Vand gennemtrængning 0 (Bestemt)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

- FÄRE VATTENVÄTTAS (40°)
- TVÄTT 40°C SKONSAMTVÄTT
- EJ KEMTVÄTT (EJ STRYKNING)
- EJ TORKTUMLING
- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING KATEGORI II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN 511:2006
A. Convective cold Min. 0; Max. 4
B. Contact cold Min. 0; Max. 4
C. Water penetration 0 (Fail) / (Pass)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKEIN SELLITYS
O = Alla tasuutlooskyyin vähimimialltaan tietyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimetelmä ei sovelly käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen

MEKAANISILLA VAAROILLA SUOJAAMAT KÄSIENET
Suojatustasot mitataan käsitteen kämmenosa alueelta.

EN 388:2003
A. Hankauskkestävyys Min. 0; Max. 4
B. Villonkestävyys Min. 0; Max. 4
C. Ripustamiskäky Min. 0; Max. 4
D. Puhkautuskestävyys Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SUOJAKÄSIENET - VLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuntokäkykyys/orminjäljeytyys: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Käsine on lyhyempi kuin standardin vaatimus. Tämä voi vaikuttaa eduskäytön mukaisuuteen esim. asennustöihin.

EN 511:2006
A. Konvektivkylmyys B. Kontaktkylmyys C. Vedennäpäisy Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Läpäisy)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- FÄRE VATTENVÄTTAS (40°)
- TVÄTT 40°C SKONSAMTVÄTT
- EJ KEMTVÄTT (EJ STRYKNING)
- EJ TORKTUMLING
- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

GERBRUCHSANWEISUNG KATEGORI II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKT SPECIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Verbrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test taktillert/fingerstyrgeffekt: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 511:2006
A. Konvektivkälte Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkälte Min. 0; Max. 4
C. Wasserdurchdringung 0 (nicht best.) / 1 (bestanden)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

Les anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskravet til ydelevelsen for denne individuelle fare
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesnivåen måles i området i håndflaten på hanske.

EN 388:2003
A. Slitasjestegetstand Min. 0; Maks. 4
B. Sårtegetstand Min. 0; Maks. 4
C. Rivestegetstand Min. 0; Maks. 4
D. Punkteringsmotstand Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
VERNEHANSKER - GENSERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan gi økt komfort for spesielle former som f.eks. ved fæmteringsarbeid.

EN 511:2006
A. Konvektiv kulde B. Kontaktkulde C. Vand gjennomtrængning Min. 0; Maks. 4 Min. 0; Maks. 4 0 (Ikke godkjent) / 1 (godkjent)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- FÄRE VATTENVÄTTAS (40°)
- TVÄTT 40°C SKONSAMTVÄTT
- EJ KEMTVÄTT (EJ STRYKNING)
- EJ TORKTUMLING
- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

Protivoporézne perlatki, nitrimil-polimuretán, na vodnoj osnovi, oblička oblasti ladoni, tehnologija CRF™, niti iz steklovolokna, neilon, polimerster, spandeks, plovnost vjazki 13 88, prostava oblička, uroven zaštiti ot porozov 5, Cat. II, svet belij/serbij, ventilirujemaja tylnaja strana ladoni, ustajivne k vode i maslam oblasti ladoni i sustavov palcev, dla sboronyh rabot



EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
4X43C
EN 407
XXXXX
Mi ot prokolov, porozov
Mi ot istiranih
Ti 100 ot kontakta s nagretnymi poverchnostimi ot 40 do 100° C

POKYNY K POUZITI
KATEGORIE II / PRO DVIŽNÉ RIZIKO
PRO INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VZ PŘEDNÍ STRÁNKOU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ PÍKTOGRAMŮ
O = Pod mírnými úrovněmi výkonosti pro dané jednotlivé nebezpečí
X = Nelyho neprotestu testu nebo je testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiál rukavice

OCHRANĚNÉ RUKAVICE CHRÁNÍCÍ PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY
Úrovně ochrany jsou měřeny v oblasti dlaně rukavice.

EN 388:2003	A. Odolnost vůči oděru Min. 0, Max. 4
	B. Odolnost vůči prořezu Min. 0, Max. 5
	C. Odolnost vůči přetržení Min. 0, Max. 4
	D. Odolnost vůči propichu Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů:
Min. 0, Max. 5

EN 420: 2003
Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost prstů pro volnější úchop, například při jemné montáži dílů.

EN 420: 2003 + A1:2009
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů:
Min. 0, Max. 5

EN 511:2006
A. Konvективный холод
Min. 0, Max. 4
B. Контактный холод
Min. 0, Max. 4
C. Проникновение воды (Сухая) (1) (Допуст.)
ABC

EN 16350:2014
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

INSTRUCCIONES DE USO
CATEGORÍA II / DISEÑO INTERMEDIO
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACIÓN DE LOS PÍCTOGRAMAS
O = Por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado
X = no sometido a prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

EN 388:2003	A. Resistencia a la abrasión Min. 0, Max. 4
	B. Resistencia a los cortes por hoja Min. 0, máx. 5
	C. Resistencia al desgarro Min. 0, Max. 4
	D. Resistencia a la perforación Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003
GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital:
Min. 0, máx. 5

EN 420: 2003
El guante es más corto que el guante estándar con el fin de mejorar el confort para fines especiales, por ejemplo, trabajos de montaje de precisión.

EN 420: 2003 + A1:2009
GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital:
Min. 0, máx. 5

EN 511:2006
A. Frío convector
Min. 0, Max. 4
B. Frío por contacto
Min. 0, Max. 4
C. Penetración de agua (húmedo), 1 (aprobado)
ABC

EN 16350:2014
GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

INSTRUKCIJA ZA EKSPLOATACIJU
KATEGORIJA II / PRO DVIŽNÝ DIZAJN
INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TITULNÝ STRÁNKU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

POJASNĚNÍ K SYMBOLOMŮ
O = níže minimálního úrovně устойчивости к данному риску
X = модель не предназначена для теста или метода, тестирования не пригоден для данной модели

ZAŠTITNÍ PERLATKI OT MECHANICKÝCH RIZIKOV
Úrovně EFFektivnosti izmeryayutsya v oblasti dlaney chasti perlatki.

EN 388:2003	A. Устойчивость к истиранию Min. 0, Max. 4
	B. Устойчивость к порезам Min. 0, Max. 5
	C. Устойчивость к разрыву Min. 0, Max. 4
	D. Устойчивость к проколу Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003
ZAŠTITNÍ PERLATKI – OBECNÉ TREBOVÁNÍ A METODY IZPITÁNÍ
Test na pohyblivost palcov:
Min. 0, Max. 5

EN 420: 2003
Dané perlatki určeny státními, či v nich vhodné vykonávat práce opreleného typu, například, tenké sbory.

EN 420: 2003 + A1:2009
ZAŠTITNÍ PERLATKI – OBECNÉ TREBOVÁNÍ A METODY IZPITÁNÍ
Test na pohyblivost palcov:
Min. 0, Max. 5

EN 511:2006
A. Конвективный холод
Min. 0, Max. 4
B. Контактный холод
Min. 0, Max. 4
C. Проникновение воды (влагозащ.) 1 (групп)
ABC

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES

STIRKA ZAPREŠENA NE GLADIT
STIRKA PRI 40° C NE POUŽÍVAT
MĚKÝ REŽIM CHEMICKÝ CHISTKE

NE MŮŽE SUCIT V SUŠILNÝM KAMERĚ

INSTRUKCIJA ZA EKSPLOATACIJU
KATEGORIJA II / PRO DVIŽNÝ DIZAJN
INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TITULNÝ STRÁNKU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

PRELJAZEŽENJE Danyj produkt razrabotan dla obespečenija zaštiti soglasno direktivi PE 89/686/EE (informacija pu uronjan zaštiti sm. nižje). Ten ne menja, pomimo to, toj, čto sredstvo individualnoj zaštiti ne možet obespečit absoljutoj zaštiti.

Úrovně efektivnosti otnosjatsja k novym izvedenim, bez učeta dopolnitelnyh faktorov na rabotnom mestě, takoj kak temperatura, trenie, razreženija. Úrovně efektivnosti, v sootvetstvii s Direktivой EN 511:2006, primenjaetsja toljko k izdelyju v celozh, a ne k otdelnyh častjam. Perlatki sleduet vybrat čelno vnimatelno, s maksimalnym učetom faktorov sredy ik primeneniya. EN 511:2006. V tablice VI. Prilozhenija B v ukazanyh faktory, kotorye neobchodimo primenit vo vnimanie.

V processe issledovanij byla opredelena vzaimosvjaz meždu etimi faktorami i úrovnem teploizoljacii, neobchodimoj dla zaštiti v uslovijah nizkoj temperatury. V tabliceh primeneniya B v dokumente EN 511:2006 privedeny primery ploščnyh dannyh. Dla perlatok sudimja i bolšim količestvom typov kompleksnaja klassifikacija, v sootvetstvii s Direktivой EN 388:2003, ne obchodjatsja charakterizovat úrovně устойчивости vnenego sloja.

RAZMERY Vse razmery sootvetstvujut Direktive EN 420:2003, opisyvajushoj komfort, pošadi i ogranichenij podviznosti, esli est' to ne ogovorenno na titulnoj stranice. Razmery čelno perlatki toljko sootvetstvujut razmery čelno, tak i sliškom slobodnaja perlatka budet stenoj dvizhenija, ne obespečivaj otimčalnoy úrovně zaštiti. XRAŇENIE I TRANSPORTIROVKA. Rekomenduetja xranit' v tjemnom i suhom mestě v originalnom uklovenoj pri temperaturě +10 – +30 C. SROK GOĐADNOSTI PRI XRAŇENII. Dla perlatok ogranichenyj sroko ispol'zovanija – 36 mesjcev ot daty proizvodstva. Data proizvodstva ukazana na uklovenke. Dla perlatok drugih kategorij, pri soblodenii uslovij xraŇeniya, srok godnosti pri xraŇenii ne ustanavlivajetsja. **PROVERKA PERLA I ISPOL'ZOVANIE** S mi perlatki prodavčen, on NE obespečit otimčalnoy úrovně zaštiti, takoj produkt sleduet utimirovat'. Nikogda ne ispol'zujte povreždennye produkty. **OPISČKA**. Ne ispol'zujte himičeskie sredstva i ostrye predmety dla očisty perlatok. Značenijs s simbolom «X» listka vozmožna» obespečivaj zavjazyvanij úrovně zaštiti i sroka stirkij. **UTIMIROVANIE**. I sroko ispol'zovanija uslovij xraŇeniya, srok godnosti pri xraŇenii ne ustanavlivajetsja. Data proizvodstva ukazana na izdelyii mi v uklovenke v formate «TTMM».

EN 388:2003
A. Konvективный холод
Min. 0, Max. 4
B. Контактный холод
Min. 0, Max. 4
C. Проникновение воды (влагозащ.) 1 (групп)
ABC

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES

STIRKA ZAPREŠENA NE GLADIT
STIRKA PRI 40° C NE POUŽÍVAT
MĚKÝ REŽIM CHEMICKÝ CHISTKE

NE MŮŽE SUCIT V SUŠILNÝM KAMERĚ

CONCEPTION D'EMPLI
CATÉGORIE II / MODE D'EMPLOI
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
O = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non testés ou méthode d'essai inutilisable non adaptée au type de gant/matériau

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIKES
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 388:2003	A. Résistance à l'abrasion Min. 0, Max. 4
	B. Résistance à la coupe Min. 0, Max. 4
	C. Résistance à la déchirure Min. 0, Max. 4
	D. Résistance à la perforation Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003
GANTS DE PROTECTION – EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

EN 420: 2003
Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420: 2003 + A1:2009
EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

EN 511:2006
A. Froid de convection
Min. 0, Max. 4
B. Froid de contact
Min. 0, Max. 4
C. Infiltration de l'eau (Echec) 1 (Réussite)
ABC

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES

STIRKA ZAPREŠENA NE GLADIT
STIRKA PRI 40° C NE POUŽÍVAT
MĚKÝ REŽIM CHEMICKÝ CHISTKE

NE MŮŽE SUCIT V SUŠILNÝM KAMERĚ

MODE D'EMPLOI
CATÉGORIE II / CONCEPTION INTERMEDIAIRE
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.


AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun équipement de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de l'influence d'atmosphère – tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. EN 51:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout ensemble. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci doivent considérer l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme EN 51: 2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 51:2006 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comprend 2 ou plusieurs colonnes qui ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.


AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EE pour les EPI


Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.


EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas


LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
 Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2003

 A. Resistência à abrasão
 Min. 0, Máx. 4
 B. Resistência ao corte de lâmina
 Min. 0, Máx. 2
 C. Resistência ao rasgamento
 Min. 0, Máx. 4
 D. Resistência à perfuração
 Min. 0, Máx. 4

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

 A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 511:2006

 A. Frio por convecção
 Min. 0, Máx. 4
 B. Frio de contacto
 Min. 0, Máx. 4
 C. Penetração de água
 0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

EN 16350:2014
LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS


AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na diretiva de EPI 89/686/CE, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 388:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Os Estudos têm estabelecido certas correlações entre esses parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2006 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2003 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. EN 16350:2014: A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.


MERANIE A URČENIE VEĽKOSTI: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 z hľadiska pohodlia, veľkosti a obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú sťažovať pohyblivosť a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. **PREPRAVA A SKLADOVANIE:** Ideálne skladujte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 – +30 °C. **KONTROLA PRED POUŽITÍM:** Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovať optimálnu funkčnosť a mal by byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. **OŠTIENIE:** Nepoužívajte na čistenie rukavíc žiadne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Rukavice označené symbolom prania preukázali v štandardizovaných testoch nezmierenšnú výkonnosť po praní. **LIKVIDÁCIA:** V súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu predstaviť riziko z hľadiska alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.


Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.


EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas


LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
 Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2003

 A. Resistência à abrasão
 Min. 0, Máx. 4
 B. Resistência ao corte de lâmina
 Min. 0, Máx. 2
 C. Resistência ao rasgamento
 Min. 0, Máx. 4
 D. Resistência à perfuração
 Min. 0, Máx. 4

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

 A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 511:2006

 A. Frio por convecção
 Min. 0, Máx. 4
 B. Frio de contacto
 Min. 0, Máx. 4
 C. Penetração de água
 0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

EN 16350:2014
LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na diretiva de EPI 89/686/CE, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 388:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Os Estudos têm estabelecido certas correlações entre esses parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2006 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2003 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. EN 16350:2014: A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

MERANIE A URČENIE VEĽKOSTI: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 z hľadiska pohodlia, veľkosti a obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú sťažovať pohyblivosť a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. **PREPRAVA A SKLADOVANIE:** Ideálne skladujte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 – +30 °C. **KONTROLA PRED POUŽITÍM:** Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovať optimálnu funkčnosť a mal by byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. **OŠTIENIE:** Nepoužívajte na čistenie rukavíc žiadne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Rukavice označené symbolom prania preukázali v štandardizovaných testoch nezmierenšnú výkonnosť po praní. **LIKVIDÁCIA:** V súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu predstaviť riziko z hľadiska alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 456

Cut resistant glove, nitrile/waterbased PU, palm-dipped, CRP® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex, 1.3 gg, smooth finish, cut resistance level 5, Cat. II, white, grey, breathable back, water and oil repellent palm and knuckle, for assembly work



EN 407
X1XXXX
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003+A1:2009



MATERIAL SPECIFICATION HPPE 36%, glass fibre thread 9%, nylon 9%, polyester 10%, elastane 5%, nitrile 20%

SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11

DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



12 PAIRS

ONLY FOR PERSONS BELONGING TO THE COMMUNITY CUSTOMER UNION MEMBERS
ПОДРОБНІ ПОДРОБІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТ. 10
«БЕЗОПАСНОСТІ ПРАЦІ І НАВЧАННЯ ІНШОМОВИХ ЗАЛУЖЬ».



EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDLHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd Min. 0; Max. 5
C. Rivmotstånd Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Handskens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett föremålsarbete.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Max. 4
C. Vattenomringning 0 (Godkänt)
D. (Godkänt)

EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR
ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

- FARE VATTENTVÄTTAS (40°)
- TVÄTT 40°C SKÖNSAMTVÄTT
- EJ KEMTVÄTT (EJ STRYKNING)
- EJ TORKTUMLING
- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskedesign eller materiale

BEKYLTELSEHANSKERS MOT MEKANISKE RISIKO
Genomsnit angivningsniveauerne er målt fra håndryggens område.

EN 388:2003
A. Slidstyrke Min. 0; Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
BEKYLTELSEHANSKAR - GENSERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
Fingerfärdighet/motstånd: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Handskens är kortare än standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fæmteringsarbejde.

EN 511:2006
A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
C. Væddring Min. 0; Maks. 4
D. (Godkjent)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES
-ELECTROSTATIC PROPERTIES

- A. Konvektivskydd Min. 0; Maks. 4
- B. Kontaktkydd Min. 0; Maks. 4
- C. Væddring Min. 0; Maks. 4
- D. (Godkjent)

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING KATEGORI II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN 511:2006
A. Convective cold Min. 0; Max. 4
B. Contact cold Min. 0; Max. 4
C. Water penetration 0 (Fail) / 1 (Pass)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- DO NOT WASH
- DO NOT IRON
- DO NOT DRY CLEAN
- MACHINE WASH 40°C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)
- DO NOT TUMBLE DRY

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO KATSO ETUUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Alla tasu suorituskynn vähimmäistason alittuun tyyntyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimetelmä ei soveltu kätseen rakenteen tai materiaalin testaukseen

MEKAANISILLA VAAROILLA SUOJAAMAT KÄSIENET
Suojatustas mitataan käsiin kämmenosa alueella.

EN 388:2003
A. Hankauskkestävyys Min. 0; Max. 4
B. Viillonkestävyys Min. 0; Max. 5
C. Repäisykestävyys Min. 0; Max. 4
D. Puhkaisukestävyys Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SUOJAKÄSIENET - VLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyssormipöytäpöytä: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Kätsein on lyhyempi kuin standardin vaatimus. Tämä voi vaikuttaa eduskäyttöön, esimerkiksi esim. asennustöihin.

EN 511:2006
A. Konvektivkylmyys Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkylmyys Min. 0; Max. 4
C. Vedennäpisy 0 (Ei läpäisyä) / 1 (Läpäisy)

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

- A. Konvektivkylmyys Min. 0; Max. 4
- B. Kontaktkylmyys Min. 0; Max. 4
- C. Vedennäpisy 0 (Ei läpäisyä) / 1 (Läpäisy)

GERBRUCHSANWEISUNG KATEGORI II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKTSPZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Verbrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0; Max. 4

EN 420: 2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test taktillert/fingerfärdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer ein erhöhtes Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 511:2006
A. Konvektivkälte Min. 0; Max. 4
B. Kontaktkälte Min. 0; Max. 4
C. Wasserdurchdringung 0 (nicht best.) / 1 (bestanden)

- A. Konvektivkälte Min. 0; Max. 4
- B. Kontaktkälte Min. 0; Max. 4
- C. Wasserdurchdringung 0 (nicht best.) / 1 (bestanden)

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

Les anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskravet til tryklevelsen for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

VEHNSKENS MOT MEKANISKE RISIKOER
Beskyttelsesnivåen måles i området i håndflaten på hanske.

EN 388:2003
A. Slitasjefesthet Min. 0; Maks. 4
B. Sårereststand Min. 0; Maks. 5
C. Rivestand Min. 0; Maks. 4
D. Punkteringsmotstand Min. 0; Maks. 4

EN 420: 2003
VEHNSKESKER - GENSERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillert/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan gi økt komfort for spesielle former som f.eks. ved fæmteringsarbeid.

EN 511:2006
A. Konvektiv kulde Min. 0; Maks. 4
B. Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4
C. Væddring Min. 0; Maks. 4
D. (Godkjent)

- A. Konvektiv kulde Min. 0; Maks. 4
- B. Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4
- C. Væddring Min. 0; Maks. 4
- D. (Godkjent)


PASSFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort. Passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forside. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er løse eller for stramme hemmer bevegelse og gir ikke best mulig beskyttelse. LAGRING OG TRANSPORT: Bør lagres tørt og merket i originalemballasjer, mellom +10° - +30° C. KONTROLL FÖR BRUK: Hvis produktet blir skadet gir ikke optimal beskyttelse og må der for kastes. Bruk aldri et skadet produkt.


RENGÖRING: Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre hanskene. Hansker merket med vaskesymbol, har gjennom standardiserte tester, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. AVFALL: Henhold til miljølovgivning på stedet. ALLERGENER: Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.


Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.


EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas


LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
 Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2003

 A. Resistência à abrasão
 Min. 0, Máx. 4
 B. Resistência ao corte de lâmina
 Min. 0, Máx. 2
 C. Resistência ao rasgamento
 Min. 0, Máx. 4
 D. Resistência à perfuração
 Min. 0, Máx. 4

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

 A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo:
 mín. 1, máx. 5

EN 511:2006

 A. Frio por convecção
 Min. 0, Máx. 4
 B. Frio de contacto
 Min. 0, Máx. 4
 C. Penetração de água
 0 (Reprovado); 1 (Aprovado)

EN 16350:2014
LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na diretiva de EPI 89/686/CE, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 388:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Os estudos têm estabelecido certas correlações entre esses parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2006 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2003 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. EN 16350:2014: A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

MERANIE A URČENIE VEĽKOSTI: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003 z hľadiska pohodlia, veľkosti a obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Používajte len produkty vhodnej veľkosti. Produkty, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, budú obmedzovať pohyblivosť a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. **PREPRAVA A SKLADOVANIE:** Ideálne skladujte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 – +30 °C. **KONTROLA PRED POUŽITÍM:** Ak dôjde k poškodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovať optimálnu funkčnosť a mal by byť zlikvidovaný. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. **OŠTIENIE:** Nepoužívajte na čistenie rukavíc žiadne chemikálie ani predmety s ostrými hranami. Rukavice označené symbolom prania preukázali v štandardizovaných testoch nezmierenšnú výkonnosť po praní. **LIKVIDÁCIA:** V súlade s miestnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu predstaviť riziko z hľadiska alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade príznakov precitlivosti. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Ejendals.