



Ultimate Industrial

PCN Series

+ Variants

PCN - PU Palm Coated
PCN-K - PU Knuckle Coated
PCN-12 - PU, Fingertless



EN388:2003
CERTIFIED EN388:2003
4 1 2 1

Tested in accordance with EN 420:2003 A1:2009, EN 388:2003, EN 388:2003, EN 388:2003
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford, Wyo,
Kestering, Northropshire, NN16 8DQ, UK
(Notified body 0327)



VICTORIA HOUSE
WOJHERHAMPTON, WV1 2BD
UNITED KINGDOM

PCN Series EN

Instructions For Use

A. These gloves have been designed to protect the hand against primarily mechanical risks as defined by the PPE Directive 89/686/EEC... They are in compliance with and are labelled according to the requirements of the PPE Directive and subsequent amendments...

Table with 2 columns: HAND SIZE DEFINED IN EN420:2003, GLOVE SIZE. Rows show sizes 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Table with 2 columns: EN388:2003 Protection from mechanical risks, EN388:2003 Protection from chemical risks. Includes CE and UCI marks.

- B. Precautions for use
1. NEVER USE THESE GLOVES WITH CHEMICALS.
2. Gloves should not be used when there is a risk of entanglement with moving machine parts.
3. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

Icons and text for use instructions: Wear, Storage, Care instructions, etc.

MORE INFO: WWW.ULTIMATEINDUSTRIAL.CO.UK

PCN Series FR

Mode d'emploi

A. Ces gants ont été conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques comme le prévoit la directive 89/686/CEE sur les EPI. Ils sont conformes aux directives sur les EPI et aux modifications successives et ils sont étiquetés conformément à la norme CE. Ils sont également étiquetés en fonction des risques qu'ils protègent contre.

Table with 2 columns: Taille de la main définie dans l'EN420:2003, Taille de gant. Rows show sizes 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Table with 2 columns: EN388:2003 Protection contre les risques mécaniques, EN388:2003 Protection contre les risques chimiques. Includes CE and UCI marks.

- B. Précautions d'emploi
1. NE PAS UTILISER CES GANTS AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES.
2. Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement avec des machines en mouvement.

Icons and text for use instructions: Wear, Storage, Care instructions, etc.

PLUS D'INFORMATIONS: WWW.ULTIMATEINDUSTRIAL.CO.UK

PCN Series DE

Gebrauchsanweisungen

A. Diese Handschuhle wurden hauptsächlich zum Schutz der Hände vor mechanischen Risiken entwickelt, wie in der EU-Richtlinie 89/686/EWG vorgehrieben. Sie besitzen auf den Aufkleberungen der Rückseite und dem Äußeren die entsprechenden Warnsymbole nach EN 420:2003. Sie sind auch zusätzlich mit dem EN 388:2003-Symbol für mechanische Risiken und mit dem CE-Symbol für chemische Risiken beschriftet.

Table with 2 columns: HANDGRÖSSE IN ZOLL NACH EN420:2003, HANDSCHUHLGRÖSSE. Rows show sizes 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Table with 2 columns: EN388:2003 Risiken mechanischer Gefahren, EN388:2003 Risiken chemischer Gefahren. Includes CE and UCI marks.

- B. Verwendungshinweise für den Gebrauch.
1. VERMEIDEN SIE DIESE HANDSCHUHE NIEMALS ZUM SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN.
2. Handschuhe nicht verwenden, wenn die Gefahr der Verhaken in beweglichen Maschinenteilen besteht.

Icons and text for use instructions: Wear, Storage, Care instructions, etc.

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.ULTIMATEINDUSTRIAL.CO.UK

PCN Series ES

Instrucciones de Uso

A. Estos guantes han sido diseñados para proteger las manos principalmente contra riesgos mecánicos, según lo indica la Directiva Europea 89/686/CEE. Estos guantes cumplen con los requisitos previstos por la Directiva 89/686/CEE y los requisitos normativos. Cumpliendo además con todos los requisitos de etiquetado para EPI de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE y con el símbolo EN 388:2003 para riesgos mecánicos.

Table with 2 columns: Tamaño de la mano según la norma EN420 : 2003, Talla del guante. Rows show sizes 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Table with 2 columns: EN388:2003 Protección contra riesgos mecánicos, EN388:2003 Protección contra riesgos químicos. Includes CE and UCI marks.

- B. Precauciones durante su uso
1. NO UTILICE ESTOS GUANTES COMO PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS.
2. No debe utilizar guantes si riesgo de que pudieran enredarse en las partes móviles de la máquina.

Icons and text for use instructions: Wear, Storage, Care instructions, etc.

MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.ULTIMATEINDUSTRIAL.CO.UK

PCN Series IT

Istruzioni per l'Uso

A. Questi guanti sono concepiti per proteggere le mani principalmente da rischi di natura meccanica, come indicato dalla Direttiva europea 89/686/CEE. Sono conformi e sono marcati sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva 89/686/CEE. Inoltre, sono marcati anche in base a tutti i requisiti di etichettatura previsti dalla direttiva 89/686/CEE e con il simbolo EN 388:2003 per i rischi meccanici.

Table with 2 columns: Dimensioni della mano definite in EN420 : 2003, Dimensione del guanto. Rows show sizes 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Table with 2 columns: EN388:2003 Protezione contro i rischi meccanici, EN388:2003 Protezione contro i rischi chimici. Includes CE and UCI marks.

- B. Precauzioni per l'uso
1. NON UTILIZZARE MAI QUESTI GUANTI CON SOSTANZE CHIMICHE.
2. Non utilizzare i guanti in presenza di macchinari con parti in movimento in cui guanti potrebbero impigliarsi.

Icons and text for use instructions: Wear, Storage, Care instructions, etc.

ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.ULTIMATEINDUSTRIAL.CO.UK